



26

Hard metal brazed tips, type 26. Design and dimensions


25425-90

25.100
77.160
19 6000

01.07.93

- 1.
- 2.

. 1.



*
**

1

| | <i>l</i> | <i>b</i> | <i>s</i> | <i>h</i> +0,4 | | | | |
|-------|----------|----------|----------|------------------|----|------|-----------------|------------------|
| 26010 | 12 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 25 | 4,4 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 26030 | 16 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | | 7,5 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 26050 | 19 | 3,0 | 1,4 | | | 9,2 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 26070 | 22 | 3,5 | 1,8 | | | 12,0 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 26090 | 25 | 4,0 | 2,2 | 1,4 | | 13,9 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |

| | / | b | s | h +0,4 | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----------|------|------|-----------------|------------------|
| 26130 | 30 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 25 | 17,1 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 26250 | 32 | | 3,0 | 2,0 | 31,5 | 18,6 | 2, 4, 10, 11 | 1, 3, 7, 8, 9 |

3. — 25393.
 4.
 5. — 2209.
 6. : 1 — 30 4; 2 — 15 6; 3 — 14 8; 4 — 5 10;
 7 — , - ; 8 — 6- , 6- ; 9 — 6; 10 - 8; 11- - .

| | 30 4 | 15 6 | 14 8 | 5 10 | - , | 6- 6- , | 8 | - |
|-------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 26010 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 26030 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,55 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
| 26050 | 0,69 | 0,81 | 0,81 | 0,91 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,05 |
| 26070 | 1,22 | 1,44 | 1,45 | 1,62 | 1,92 | 1,88 | 1,85 | 1,86 |
| 26090 | 1,94 | 2,28 | 2,29 | 2,56 | 3,04 | 2,97 | 2,93 | 2,95 |
| 26130 | 3,67 | 4,32 | 4,34 | 4,85 | 5,77 | 5,63 | 5,56 | 5,61 |
| 26250 | 4,40 | 5,18 | 5,21 | 5,88 | 6,96 | 6,80 | 6,77 | 6,82 |

. 3 25425-90

1.

2.

31.10.90 2764

3.

25425-82

4.

129—74

5.

-

2209-90
25393-90

5
3

6.